



1. Umieścić profil w mocownikach.



2. Nanieść klej na mocowniki, a następnie przyklej do powierzchni.



UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie klusdesign.pl.